

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Remote-PT

Utilidad de configuración para visores DW-PT, pensada para parametrizar y documentar ajustes del indicador desde un PC.



TIPO

Utilidad de configuración

APLICACIÓN

**Configuración DW-PT ·
Mantenimiento**

CONFIGURACIÓN

Según instalación

MARCA PÚBLICA

Tecnipés

Aplicación y características

- Utilidad de configuración para visores DW-PT, pensada para parametrizar y documentar ajustes del indicador desde un PC.
- Configuración de parámetros de un visor DW-PT desde PC.
- Apoyo para puesta en marcha, mantenimiento y copias de configuración.
- Utilidad de configuración para el visor DW-PT, no un producto de pesaje independiente.

Datos de configuración

Parámetro	Dato
Tipo	Utilidad de configuración
Aplicaciones	Configuración DW-PT, Mantenimiento, Puesta en marcha
Comunicación	Según instalación
Alimentación	Según equipo suministrado
Uso comercial	Configuración final a confirmar en presupuesto

Notas de integración

- Cableado y comunicación según indicador instalado
- La compatibilidad depende del indicador, comunicaciones y versión de software instalada.
- TecnIPés puede integrar el equipo dentro de un sistema completo de pesaje, dosificación o control.