

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

DW-ST - Indicador panelable peso-tara

Indicador panelable 48 x 96 mm para peso-tara, control de límites, memoria de picos y totalizador.



FORMATO

48 x 96 x 116 mm

DISPLAY

LED 6 dígitos de 12 mm +
14 leds

CONVERSIÓN A/D

Sigma-Delta 24 bits

COMUNICACIÓN

RS232 o RS485; ModBus
ASCII

ALIMENTACIÓN

9...30 Vdc / 9...24 Vac

Aplicación y características

- Indicador panelable de 48 x 96 mm para peso-tara, control de límites, memoria de picos y totalizador, pensado para cuadros industriales y comunicación con PLC o PC.
- Clase de precisión hasta 6000 divisiones EN45501/OIML R76 y 15000 divisiones en uso industrial.
- Control de límites, memoria de picos, totalizador y modo transmisor.
- Protección EMI y precalibración en mV para acelerar la puesta en marcha.
- Teclado de 5 teclas, precinto electrónico y mecánico y ticket configurable desde PC.
- Variantes con entradas/salidas digitales o salida analógica aislada según proceso.
- Opción disponible: Segundo RS232.
- Opción disponible: USB, WiFi o Ethernet.
- Opción disponible: Reloj/calendario.

Configuración técnica

Parámetro	Dato
Formato	48 x 96 x 116 mm
Display	LED 6 dígitos de 12 mm + 14 leds
Conversión A/D	Sigma-Delta 24 bits
Comunicación	RS232 o RS485; ModBus ASCII
Alimentación	9...30 Vdc / 9...24 Vac

Modelos y variantes comerciales

Referencia	Detalle
DW-ST	Referencia base panelable.
DW-ST/D	Versión con 2 entradas opto PNP/NPN y 2 contactos de relé.
DW-ST/F	Versión con salida analógica aislada 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vdc o 0-10 Vdc.

Notas de instalación

- Aplicable en equipos móviles, depósitos, silos, básculas simples y puestos donde el indicador debe quedar montado en panel con comunicación industrial.
- La configuración final se define con plataforma, periféricos, comunicaciones y requisitos reales del puesto.
- TecnIPés puede suministrar, instalar, ajustar y mantener el conjunto completo.

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.